



Rudolf Komarek, 08-785 3822

RAPPORT
87-11-30

FLENS KOMMUN
Stadsmiljökontoret

Inkom 88-02-18

Blad 1 (3)
Kv Kyrkskolan
Flens kommun
Geo nr 87453
HSB:s nr 699-40

Dokt.....
43

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MM FÖR KV KYRKSKOLAN, FLENS KOMMUN.

På uppdrag av HSB Riksförbund, Region Öster, har GEO-PROJEKTERING KONSULT AB utfört rubricerade undersökning. Undersökningen har dels utförts i syfte att utgöra underlag för ombyggnad av den befintliga skolbyggnaden, dels att översiktligt utröna undergrundens beskaffenhet inom ett område beläget norr om den befintliga byggnaden, vilket senare eventuellt kan utnyttjas för bostadsbebyggelse (radhus el dyl).

FÄLTARBETE OCH REDOVISNING

Fältarbetet utfördes under november månad 1987 under ledning av ing G. Axelsson. Det har i första hand omfattat ytavvägning och inmätning av befintliga föremål, i andra hand en översiktig geoteknisk undersökning. Den geotekniska undersökningen har bestått i maskinell viktsondering, upptagning av störda jordprover med spadprovtagare samt undersökning av markradonhalter. De upptagna jordproverna har benämnts dels i fält, dels på GEOLAB AB.

Unersökningsresultatet redovisas på bifogad bilaga samt plan-och sektionsritningar.

OMRÅDESBEKRIVNING

Den aktuella fastigheten är belägen mellan riksväg 55 och järnvägen Flen-Norrköping vid södra infarten till Flen. Den består av en saneringstomt med en befintlig skolbyggnad. Markytan är relativt plan och lutar svagt inom tomtens södra del, medan den sluttar (delvis kraftigt) norrut inom tomtens norra del.

Inom fastighetens norra del finns ett område med utfylld mark och en igenfyld husgrund.



Rudolf Komarek, 08-785 3822

RAPPORT
1987-11-30

Blad 2 (3)
Kv Kyrkskolan
Flens kommun
Geo nr 87453
HSB:s nr 699-40

GEOTEKNISKA FÖRHÄLLANDEN

De geotekniska förhållandena är endast översiktligt utredda.

Av den utförda undersökningen att döma består jorden i regel överst av ett några dm tjockt humushaltigt ytskikt, alternativt av grusig och sandig fyllning. Jorden under ytskiktet består sedan av en maximalt ca 3 m tjock sedimentpacke på morän och berg. Berget går i dagen på ett ställe norr om den befintliga skolbyggnaden.

Sedimenten består av omväxlande skikt av siltig lera, siltig finsand och grusig siltig sand. Sedimentens lagringstäthet varierar från lös till fast. De är sannolikt måttligt tjälfarliga (tjälfarligetsgrupp II). Den underliggande moränen är av typ grusig siltig sandmorän och den är fast lagrad.

Ingen grundvattenyta har kunnat observerats i jordprovtagningshålen vid undersökningstillfället. Då andelen finjord är relativt hög, kan en grundvattenyta variera inom vida gränser och åtminstone temporärt ligga relativt högt (exempelvis i anslutning till snösmältning eller nederbörliga perioder).

GEOTEKNISK BEDÖMNING

Den befintliga skolbyggnaden förefaller ha tillfredsställande grundläggning och inga åtgärder avseende grunden torde behöva vidtas med anledning av en ombyggnad.

Däremot har ingen utredning gjorts beträffande källarens dränering och fuktskydd. En sådan utredning blir absolut nödvändig, om källarens funktion, uppvärmning, isolering, vägg-eller golvbeläggning etc ändras vid ombyggnaden. Samtliga dessa åtgärder brukar nämligen regelmässigt medföra risk för fuktskador.

Jorden inom fastigheten i övrigt kan antas ha sådana egenskaper, att inga extraordinära åtgärder erfordras vid fastighetens exploatering i samband med ombyggnad.



RAPPORT
1987-11-30

Blad 3 (3)
Kv Kyrkskolan
Flens kommun
Geo nr 87453
HSB:s nr 699-40

Rudolf Komarek, 08-785 3822

Skulle nybebyggelse komma ifråga, erfordras en kompletterande geoteknisk undersökning framförallt i syfte att klärlägga fyllningens utbredning och beskaffenhet i detalj. Preliminärt kan man anta, att en lätt villabebyggelse kan grundläggas på konventionellt sätt med plattor i den befintliga naturjorden, sedan jordens humushaltiga ytskikt och sannolikt även den befintliga fyllningen bortschaktats i huslägena.

GEO-PROJEKTERING KONSULT AB


Rudolf Komarek

| geolab | | Geotekniska Laboratoriet i Lidingö AB Grenstigen 2 A, 181 33 Lidingö | | SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERÖKNINGAR | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PROVTAGNING | | LABORATORIEUNDERÖKNINGAR | | Projekt | |
| PROVTAGNINGSREDSKAP | | GODKÄND den 1987-11-26 | | Littera, uppdragsnr o. likn. | |
| Spodborr | | laboratorieförst. LK | | | Tabellnr, planschnr o. likn. |
| Sektion/borrhål | Benämning | Densitet Q t/m ³ | Vatten- krot w % | Konfylt- gräns w _L % | Sensitiv- itet enl. konprov S _t |
| Djup/nivå | | | | | |
| <u>Borrhål 3</u> | | | | | |
| 0,3 - 1,2 | Gråbrun siltig finsand | | | | |
| 1,2 - 2,0 | Gråbrun siltig finsand | | | | |
| <u>Borrhål 5</u> | | | | | |
| 0,6 - 1,0 | Gråbrun något grusig sand | | | | |
| 1,0 - 1,6 | Gråbrun siltig torrskorperna | | | | |
| <u>Borrhål 8</u> | | | | | |
| 0,5 - 1,4 | Brungrå sandig, siltig / era | | | | |
| 1,4 - 1,8 | Grå grusig siltig sand | | | | |
| <u>Rodongrov 3</u> | | | | | |
| 0,8 | Gråbrun siltig torrskorperna | | | | |
| <u>Rodongrov 4</u> | | | | | |
| 0,8 | Fyllning/ Gråbrun något mulltaltig sandig silt med tegelbitar / | | | | |
| SGF nr 31. 87-06 250x50 ex BCB Vbg 871324 | | © Svenska Geotekniska Föreningen | | Lediga kolumner är avsedda för resultat av specialundersökningar Nedanstående förkortningar kan tex användas: | |
| Ski | | Ski | | = direkt skjutprov | = kontfördelning |
| Komp | | Komp | | = kompressionsförsök | = packningsförsök |
| bilaga | | bilaga | | = 1 kN/m ² ≈ 0,1 MPa/m ² | |

* Understreckning av värden anger att skjuthastigheten bor reduceras.
Rakommenderade korrektsiffror anger att ledig kolumn eller bilaga.

Ski = direkt skjutprov
Komp = kompressionsförsök
pac = packningsförsök

REDOVISNING I PLAN

Sondering

- Enkel sondering (sticksondering utan angivande av jordens fasthet)
- Statisk sondering (t ex vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestämd genom belastning, vid viktondering med eller utan vridning)
- Dynamisk sondering (t ex hejasondering, jord-bergsondering och slagsondering)

Tillägg för djup- och bergbestämning*

- Sondering till förmad fast botten
- Sondering till förmad berg (s k bergsvär erhållit)
- Sondering ned i förmad berg, normalt minst 3 m (mindre djup har angetts)
- D:o samt undersökning av borrkax
- Kärnbörrning i förmad berg, normalt minst 3 m (mindre djup har angetts)

* Lutande hål redovisas i projekton

Provtagning

- Störda prover (vanligen tagna med spad-, kann- eller skruvprovtagare)
 - Ostörda prover (vanligen tagna med kolprovtagare av standardtyp)
- Uppgift om använd provtagare finns i regel sällan på ritning som i beskrivande text

Hydrologiska bestämmningar

- Vattennivå bestämd, t ex provtagningshål
- Grundvattennivå(-yta) bestämd vid kort- resp lång-tidsobservation (öppet system)
- Jfr blad 4, häl 5
- Prov pumpning eller infiltrationsförsök
- Portryckmätning

Övriga bestämmningar

- Hållfasthetsbestämning in situ med vingsond
- Deformationsmätning i fält medelst t ex jordpege eller inklinometer
- Geofysisk undersökning, t ex seismisk Tecknet anger ändpunkt i undersökningslinje
- Provrop (större)
- Undersökningspunkt i övrigt (jämte förkortning, t ex TrP = portrycksondering)

Exempel

Kombination av tecken samt övrig redovisning i plan

Detaljerad redovisning

16
+8,30 82-03-15
A
+9,20Le 5,3
Sa 6,3
Gr 6,8
B (4,0)Enkel redovisning
Le 5,3
Fr 6,8
Fr (1,2)
Ex 1 Ex 2 Ex 3

Enligt det kombinerade tecknet har följande undersökningar utförts:

- statisk sondering
- söndering ned i förmad berg
- tagning av ostörda prover
- bestämning av grundvattennivån vid korttidsobservation
- vingsondering

I övrigt betyder:

(Förkortningar förklaras på blad 3)

- undersökningspunkten nummer
- grundvattennivå
- observationsdatum vid bestämning av grundvattennivå
- analys utförd för bestämning av t ex korrosionsrisk
- markytans nivå (eller annan utgångsnivå för djupangivelse)

Redovisning av lagerföljder enligt exempel till höger om tecknet

Ex 1

- Le 5,3 lerans underyta ligger på 5,3 m djup
- Sa 6,3 under leran följer sand ned till 6,3 m djup
- Gr 6,8 därunder följer grus ned till 6,8 m djup
- B (4,0) berg följer direkt under gruslagret, dvs. på 6,8 m djup; sondering har utförts 4,0 m ned i berget (för bergkontroll), dvs. till 10,8 m djup

Ex 2

- Le 5,3 lerans underyta ligger på 5,3 m djup
- Fr 6,8 under leran följer frictionsjord ned till 6,8 m djup
- (B) berg bedöms följa på 6,8 m djup

Ex 3

- Le 5,3 lerans underyta ligger på 5,3 m djup
- Fr (1,2) parentes anger att sondering utförts 1,2 m ned i frictionsjord

I vissa fall anges nivåer (plushöjder) i stället för djup under referensnivå

REDOVISNING I SEKTION

Beteckningar för jordarter vid provtagning

Bedömda jordar vid sondering, se blad 4

| | | | | | |
|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| | Mulljord (mylla, matjord) | | Lera (< 0,002 mm) | | Morän (i allmänhet) |
| | Torv (i allmänhet) | | Silt (0,002–0,06 mm) (tidigare benämnd mjäla och finmo) | | Lermorän (tidigare benämnd moränlera) |
| | Lågförmultnad torv (tidigare benämnd filtrtorv) | | Sand (0,06–2 mm) | | Växtdelar och trräster |
| | Mellanstorv | | Grus (2–60 mm) | | Skaljord |
| | Högförmultnad torv (tidigare benämnd dytorv) | | Sten (60–600 mm) | | Förmodligen sten eller block (genomborringning) |
| | Dy eller gyttja | | Block (> 600 mm) | | Fyllning (fyllningens art angiven enl förkortningar på blad 3 eller med text) |

Sonderingshåls avslutning

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt normalt förfarande*; i speciella fall är orsaken angiven, t ex virke |
| | Sonderingen avbruten utan att stopp erhållits |
| | Jord-bergsondering |

* Se "Upphandling av geotekniska utredningar. Anvisningar och kommentarer", utgiven av SGF/SKIF 1971.

Berg och jord

Huvudord

| | |
|------|----------------------|
| B | berg |
| Bl | blockjord |
| Br | rösberg |
| Dy | dy |
| Gy | gyttja |
| Gr | grus |
| J | jord |
| Le | lera |
| Mn | morän |
| BIMn | block- och stenmorän |
| StMn | stenmorän |
| GrMn | grusmorän |
| SaMn | sandmorän |
| SiMn | siltmorän |
| LeMn | lermorän (moränlera) |

Tilläggsord

| | |
|------|-------------------------------------------------|
| mu | mulhäftig |
| sa | sandig |
| si | sittig |
| sk | med skal |
| Skgr | skalgrus |
| Sksa | skalsand |
| St | stenjord |
| Su | sulfidjord (svartmocka) |
| SuLe | sulfidlera |
| SuSi | sulfidsilt |
| T | torv |
| TI | lägförmultnad torv (tidigare benämnd filtrtorv) |
| Tm | mellanstorv |
| Th | högförmultnad torv (tidigare benämnd dytorv) |

Skikt/lager

| | |
|------|-------------------------------------------------|
| mu | mulhäftig |
| sa | sandig |
| si | sittig |
| sk | med skal |
| Skgr | skalgrus |
| Sksa | skalsand |
| St | stenjord |
| Su | sulfidjord (svartmocka) |
| SuLe | sulfidlera |
| SuSi | sulfidsilt |
| T | torv |
| TI | lägförmultnad torv (tidigare benämnd filtrtorv) |
| Tm | mellanstorv |
| Th | högförmultnad torv (tidigare benämnd dytorv) |

FÖRKORTNINGAR

(För berg, jord, utrustning och metod)

Sondering

| | |
|-----|-----------------------------------|
| Hf | hejasondering (t ex HfA) |
| Jb | jord-bergsondering |
| Sib | slagsondering |
| Sti | sticksondering |
| Tr | trycksondering |
| TrP | portrycksondering |
| TrS | spetstrycksondering |
| Vi | viktsondering |
| Vim | viktsondering, maskinell vridning |

Provning in situ

| | |
|----|--------------------|
| Pm | pressometermätning |
| Pp | portryckmätning |
| Vb | vingsondering |

Provtagare

| | |
|-----|-------------------|
| Fo | folieprovtagare |
| Js | jalusiprovtagare |
| K | kannprovtagare |
| Kr | kärnprovtagare |
| Kv | kolprovtagare |
| Ps | provtagningsspets |
| Skr | skruvprovtagare |
| Sp | spadprovtagare |


Speciella metoder

| | |
|-----|----------------------|
| Ikl | inklinometermätning |
| Pg | provrop |
| Pu | provpumpning |
| Rf | rör med filter |
| Rt | rotationsborring |
| Rö | öppet rör, foderrör |
| Se | seismisk |
| Vfm | vattenförlustmätning |


Andra förkortningar

| | |
|----|--------------------------------------------------|
| A | analys (speciell) |
| fb | förborning, med t ex spad- eller skruvprovtagare |
| GW | grundvattennivå (-ta) |
| My | marktyta |
| W | vattenytta |
| w | |

Viktsondering



Observation av (grund)vattennivå och portryckmätning




Högsta och lägsta uppmätta vattennivå (trycknivå) samt observationsperiod angivna
GW anger uppmätt grundvattennivå
W anger andra vattennivåer resp portryck
Har inte (grund)vatten påträffats, har ordet "torrt" uttäts på lägsta kontrollerade nivå med angivande av observationsdatum

(4) Visar vattennivå uppmätt i provprop (mätning i annan typ av hål markerat på likartat sätt)

(5) Visar grundvattennivå uppmätt i öppet rör (Rö) eller rör med filterspets (Rf)

(6) Visar trycknivå bestämd med portryckmätare (Pp)

Hejasondering



Avslutning av sonderingshål, se blad 2

Beteckningar vid sidan av hålet

Siffror anger belastning på sonden i kN

Pt Torrskorpa av kohesionsjord

fb (Skr Ø 50)

Horisontalt grovt streck anger hur långt förborning (fb) gjorts. Skr Ø 50 anger använt redskap och dess diameter i mm. Förborning är även markerad genom vidgning av sonderingshålet

Flera sonderingsförsök har utförts ned till avgivna nivåer. Tecken anger stopp mot lokala hinder, nederst sten eller block, överst annat hinder (här: virke). Obs ett tecken för varje stopp

Isal Förförkning inom rak parentes är en extra förklaring av jordkaraktär (bedömd vid sonderingen)

(Jordartsförkortningar i övrigt, se blad 3)

sl Sonden har drivits ned med slag

hv halvvarv

Speciella beteckningar

X längre uppehåll i sonderingen (>5 min)

uvr vridning ej utförd från den markerade nivån

Schematiserad redovisning

Diagrammen eller delar därv kan vara schematiserade såsom

visas på exemplet hål 2 övre delen enligt tabellen nedan

Gemensamt gäller

Exemplet följer SGFs standard för hejasondering enligt metod A. Beroende på jordens fasthet och syftet med undersökningen kan olika skalor behöva användas vid redovisningen. I sonderingshål 2 visas exempel på redovisning i fast jord och i hål 8 i lösa jord.

Blockdiagrammen anger erforderligt antal slag, totalmotstånd, för att sonden skall sjunka 0,20 m (sl/0,20 m). De horisontala linjerna kan i vissa fall vara utelämnade såsom i den schematiserade delen av hål 2 eller som i hål 8. Där diagram saknas, sjunker sonden utan belastning av hejaren (0) resp med belastning (0,64 kN) av hejaren.

M_v anger det vridmoment (Nm) som erfordras för att vrida sondstängen. Pt är beräknad eller uppmätt mantelfriktion på stängen (sl/0,20 m). (Dessa mätningar utförs ej alltid.)

Beteckningarna 350, 56, 94 etc är exempel dä antal slag för 0,20 m sjunkning ej rymms inom den angivna skalan. Beteckningarna 220/5 resp 150/0 anger att sonderingen avbrutits innan 0,20 m sjunkning erhållits ("fast botten" bedömts uppnådd), dvs sonden har sjunkit endast 0,05 m resp ej sjunkit alls för de angivna slagen.

Övriga beteckningar förklaras under viktsondering. Jfr även blad 2 och 3.

Schematiserad redovisning

Diagrammen eller delar därv kan vara schematiserade såsom visas på exemplet hål 2 övre delen enligt tabellen nedan

| Uppmätt sonderings-motstånd sl/0,20 m | Redovisat med sl/0,20 m |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1–10 | 5 |
| 11–20 | 15 |
| 21–50 | 35 |
| 51–100 | 75 |
| >100 | 100 |

Uppmätt sonderings-motstånd sl/0,20 m

Redovisat med sl/0,20 m

Speciella beteckningar

X längre uppehåll i sonderingen (>5 min)

uvr vridning ej utförd från den markerade nivån

+

–

0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–



AVVÄGNING UTFÖRD MED GEODIMETER AGA 140 OCH
UPPRITAD MED AUTOMATISK RITAPPARAT

HÖJD-OCK KOORDINATSYSTEM:

RH 1900

FIX- OCH POLYGONPUNKTER:

| NR | X-KOORD | Y-KOORD. | HÖJD |
|----------|-----------|-----------|--------|
| PP 84245 | 47545.316 | 45114.717 | 37.210 |
| PP 84246 | 47751.475 | 45161.268 | |

HÖJD FIX F 17 +37,532
R H 00

BETECKNINGAR


BERG I DAGEN

FYLLNING

INVENTERINGSPLAN

AVVÄGNINGSPLAN

| KOMMUN | FLEN | PROD NR |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HSB | HSB:s RIKSFÖRBUND REGION ÖSTER BOX 8310 104 20 STOCKHOLM | 6999-40 |
| STENHAMMAR 9:7 | | |
| KYRKSKOLAN | | |
| GEO | Box 8062 104 20 STOCKHOLM 08-785 38 20 | AVVÄGNINGS OCH INVENT. PLAN |
| projektering | | H-SKALA |
| HANDLÄGGARE | FALTING GAXELSSON | RIT |
| R.KOMAREK | | GEO NR |
| | | RITN NR |
| | | L-SKALA |
| | | 1:400 |
| 87-11-30 | R. komarek | 87453 |
| | | G-1 |
| | | REG |



| | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| HSB | H S B RIKSFÖRBUND REGION ÖSTER BOX 8310 104 20 STOCKHOLM | KOMMUN FLEN STENHAMMAR 9:7 | PROD NR 6999-40 |
| GEO | projektering | Box 8062 104 20 STOCKHOLM | |
| | | 08-785 38 20 | |
| HANDLÄGGARE | FALTING | RIT | H-SKALA 1:100 |
| R.KOMAREK | GAXELSSON | | L-SKALA 1:100 |
| 87-11-30 | P. komarek | 87453 | G 2 |
| | | REG | |